



<p>項目</p> <p>月日</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・不具合内容…散水量が少ない。 ・原因…配管内にスケールが堆積し散水ノズルが詰まっているため。 ・効果判定基準…散水量が増すか。。 ・検証定点…
<p>1月23日</p> <p>デモ開始</p>	
<p>4月4日</p> <p>デモ後</p> <p>71日経過</p>	
<p>効果判定</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・支柱の中央部からスケールの剥離脱落が始まっています。 ・落下する水量が増しています。